

Świdry diamentowe stosuje się głównie w głębokich wierceniach (naftowych), gdzie występują skały twarde i zwięzłe oraz w wierceniach rdzeniowych metodą wrzutową do przewiercania formacji skał bez konieczności pobierania rdzenia.

Dzieli się na świdry diamentowe ziarniste i impregnowane.